

СОГЛАСОВАНО:

**Председатель
общественной организации
ветеранов (инвалидов) войны,
труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов
Кировского района**
**Кононова Т.В**

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ ДО – центр «Лик»
**Бетева Н.В.**
«20» марта 2024г.

ПАСПОРТ

**ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта Образовательная организация дополнительного образования
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта 620072, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 31«А, Б»
- 1.3. Сведения о размещении объекта
отдельно стоящее здание (Литер А) 2 этажа, 713,7 кв. м,
с переходом,
наличие прилегающего земельного участка 8450 кв. м
- 1.4. Год постройки здания Литер А 1957г.
последнего капитального ремонта не осуществлялся
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ текущего, капитального: нет

1.6 Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6.1 Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования – центр «Лик», МБУ ДО -центр «Лик» (далее - Центр)
- 1.6.2 Юридический адрес организации, телефон, e-mail Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 31«А, Б», тел.: 8 (343) 347-04-74, 8 (343) 348-58-92, e-mail: moudodlik@mail.ru
- 1.6.3 Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.6.4 Форма собственности муниципальная
- 1.6.5 Вышестоящая организация Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
- 1.6.6 Адрес вышестоящей организации 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности дополнительное образование детей и взрослых

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 2 до 18 лет, взрослые

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью

2.4. Виды услуг реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих/ адаптированных программ.

2.5. Форма оказания услуг на объекте, дистанционно

2.6. Плановая мощность посещаемость 200 человек одновременно

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида да

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

автобус: ост. Заводоуправление, маршрут № 61

трамвай: ост. 40 лет ВЛКСМ, маршрут № 8,13,15,23,32

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 метров до автобусной остановки, до трамвайной остановки 800 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 5-15 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4. Перекрестки, проезжай часть: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: да, регулируемый светофором, разметкой, знаками

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, при пересечении дороги по ул. 40-летия ВЛКСМ понижение бордюрного камня отсутствует. Тротуары на пути следования к Центру имеют бордюрный камень без понижения, асфальтовое покрытие местами разбито.

Их обустройство для инвалидов на коляске: тротуары не приспособлены для самостоятельного передвижения инвалидов на коляске.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ²
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ³	ДУ
2	в том числе инвалиды:	ДУ
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ

5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с умственными нарушениями	ДЧ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов					
		К	О	С	Г	У	Для всех категорий маломобильных групп населения
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДУ
5.	Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДЧ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДП	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДП	ДУ
8.	Все зоны и участки ⁵	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДУ

⁵ указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

ДУ (К,О,С,Г,У). Объект социальной инфраструктуры доступен частично для инвалидов с умственными нарушениями, условно доступен для инвалидов по зрению и слуху, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		1. Вход на участок оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации о Центре. 2. Имеющуюся входную калитку заменить на непрозрачную калитку на навесных петлях двустороннего действия. 3. Предусмотреть бордюрные пандусы при перепаде высоты от пешеходных дорожек на зону въезда служебного транспорта не более 0,015 м. 4. Восстановить целостность асфальтового покрытия. Высоту бордюров по краям пешеходных путей		1. На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри территории Центра выделить 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. 2. Выделяемые места обозначить знаками, принятыми <u>ГОСТ Р 52289</u> и <u>ПДД</u> на поверхности покрытия стоянки и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с <u>ГОСТ 12.4.026</u>, расположен. на
					Центр не имеет собственной стоянки, делит дворовую площадь с жилым домом. Альтернативное решение: дистанционное обслуживание инвалидов, встреча и сопровождение инвалидов до центра общедомовой стоянки.

			на территории принимать не менее 0,05 м. 5. Предусмотреть тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. Размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы в пределах 0,5-0,6 м.		высоте 1,5 м.	
2.	Вход (входы) в здание		1. Предусмотреть ремонт крыльца, ступеней лестницы в здании А (одинаковые по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней не более 2%). Поверхность ступеней с антискользящим покрытием и шероховатая. Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м предусмотреть предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. С двух сторон лестницы расположить двойные поручни. 2. Произвести ремонт пандуса. Уклон не круче 1:20. Длина горизонтальной площадки прямого пандуса не менее 1,5 м. Наружный пандус оборудовать поручнями. Ширина между поручнями пандуса в пределах 0,9-1,0 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса предусмотреть свободную зону	1. Предусмотреть передвижной пандус на перепад высоты на пороге входной двери пп.4.3.7 СП 59.13330.2012)		


			размером не менее 1,5*1,5 м. Пандусы оснастить двухсторонним ограждением с поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м. 3. Поверхность пандуса промаркировать контрастным цветом относительно прилегающей поверхности. Покрытие пандуса выполнить из твердых, не шероховатых материалов, без зазоров. 4. Предусмотреть рифленую и/или контрастно-окрашенную поверхность на участках перед входом.			
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		Оборудование поручнями по периметру движения в коридоре 1 этажа		1. Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. 2. Доступность лестниц для подъема на второй этаж МГН не предусмотрена.	Изменить проема только при реконструкции здания. Приобретение узкой инвалидной коляски, ширина которой менее 60 см.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		1. Приобретение учебной мебели для МГН, специальных дидактического оборудования – при необходимости и в соответствии с потребностями МГН и требованиями Программы.			
5.	Санитарно-		1. Ширина не менее 1,65, глубина не менее 1,8м. Ширина дверного проема		1. Ширина дверного проема входа в санузел не менее 90см.	Изменить проема ширину возможно

	гигиенические помещения		входа в кабину не менее 90см. 2. Предусмотреть тактильную направляющую полосу к унитазу, ширина не менее 30см.			только при реконструкции здания. Приобретение узкой инвалидной коляски, ширина которой менее 60 см.
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		1. Приобретение портативных индукционных систем и тактильных пиктограмм. 2. Указатели и знаки, разметка и цвет элементов оборудования, щиты, стенды, световые маяки в соответствии с СП 59.13330.2012			
7.	Пути движения к объекту (от остановок и транспорта)		1. Восстановить целостность асфальтового покрытия. Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории принимать не менее 0,05 м.			
8.	Все зоны и участки		Индивидуальные решения, текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, ситуационная помощь.			



4.2. Период проведения работ 2024-2027 гг.
в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после
выполнения работ по адаптации объекта ДП (У), ДЧ (К,О,С,Г)

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и
предоставляемых на нем услуг (далее — Паспорт доступности объекта)
разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации
объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг
(далее — Комиссия):

Председатель Комиссии:  Бетева Н.В. Директор

Члены Комиссии:

 Папина О.В. зам. директора по АХЧ
 Мезенцева М.А. заведующий хозяйством

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена

21 марта 2024 г.

(дата)

в Управление по социальной политике № 24 по Кировскому району города
Екатеринбурга и по городу Березовскому, Управление образования
Кировского района для размещения информации о состоянии доступности
объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для
инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области
в автоматизированной информационной системе «Доступная среда
Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».